

Верх металлической жести или лист жести по листу асбеста. Такой экран должен закрывать стену по всей ширине отопительной печи и жевомить на нескольких сантиметрах прощле недопустимо.

- Со стенами все понятно, а есть ли защита для потолка и пола?

- И правда, потолок одно из самых распространенных мест возникновения пожара в бане, а причиной зачастую являются нарушения при монтаже печей и дымохода. Потолок, как и стены рекомендуется выполнять из лиственных пород дерева, а утеплять его можно только негоряемыми утеплителями- песком или керамзитом. Дымоход по периметру необходимо защитить слоем негорючего материала не менее в радиусе 50 сантиметров, а труба должна быть из материалов способных выдерживать температуру газов свыше 100°С. К полу требования аналогичны, но есть особенности в месте непосредственной установки печи.

-Уровень пола должен быть не ближе 14 сантиметров к конструкциям печи, причем непосредственно под печью полы должны быть из бетона или кирпича. Перед топкой должен быть установлен предтопочный лист из жести, размером не менее 50x70 сантиметров, ведь выпадение угольков или искр из печи может привести к возгоранию.

*Ст. инспектор ОНД и ПР по
Емельяновскому району
Галина Дербенёва*



Уважаемые граждане! На территории Красноярского края наблюдается ухудшение обстановки с бытовыми пожарами. Пожары уничтожают большое количество материальных ценностей, наносят вред жизни и здоровью граждан и самое главное - уносят жизни людей. Так с начала 2016 года на территории Красноярского края произошло 2750 пожаров связанных с жизнедеятельностью людей. Большая часть пожаров (75%) приходится на жилой сектор. При пожарах погибли 137 человек, из них 8 детей. Травмированы 166 человек, в том числе 28 детей. Основными причинами возникновения пожаров в Красноярском крае являются: неосторожное обращение с огнем (31%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (30%) и нарушение правил эксплуатации печей (20%).

В связи с началом осеннего сезона и понижением температуры окружающей среды, население начинает интенсивно топить печи, использовать бытовые электрообогреватели. В результате перегрева печей, трещин в кирпичной кладке, выпадения из топки или зольника горящих углей происходят пожары. Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения.

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электроприборов, следовательно, и нагрузка на электропроводку. Каждому хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в сельской местности или частном секторе: обугленные бревна, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. В ряде случаев по причине естественного старения происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отопления и электрооборудования. При эксплуатации печного отопления необходимо:

- * перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- * печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
- * чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- * любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку;
- * на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предпочтительный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
- * чтобы не допускать перегрева печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа;
- * за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
- * чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
- * не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового

